

Reportage photographique

Nouvelle station d'épuration – 2019/2020

Lundi 18 novembre 2019

Les ouvriers sont à pied d'œuvre et une semaine plus tard, 1ère réunion de chantier. Les deux lagunes sont creusées.



Lundi 9 décembre 2019

Sous une pluie diluvienne, deuxième réunion de chantier. Les deux étages de filtration sont creusés.



Lundi 16 décembre 2019

Troisième réunion de chantier : Pose du géotextile, des bâches et soudure des bâches du 1er étage de filtration.



Lundi 13 janvier 2020

Quatrième réunion de chantier : Aménagement du 1er et 2^{ème} étages de filtration.





20 janvier 2020


Cinquième réunion de chantier : Mise en place des filtres du niveau 2.



Filtres du niveau 1



Arrivée eaux usées



Répartiteur et dégrilleur



27 janvier 2020

6^{ème} réunion de chantier : 1^{er} et 2^{ème} étages de filtration.



Butte comprenant : Dissipation, dégrilleur et chasse



02 février 2020

7ème réunion de chantier : le filtre du 2ème niveau est pratiquement terminé. Le 1er niveau n'a pas évolué.



La station actuelle vit ses dernières semaines, il était temps de la changer.



10 février 2020

8^{ème} réunion de chantier : Les deux lagunes sont finies



La 2ème chasse est en place, le 2ème étage de filtration est presque terminé.



Mise en place des graviers du 1er étage de filtration



17 février 2020

Vue générale



Vue commentée



24 février 2020

9^{ème} réunion de chantier : Dernière couche de gravillons sur le 1er étage de filtration. Aménagement de la voirie.



2 mars 2020

10^{ème} réunion de chantier : Le réseau des eaux usées est raccordé à la nouvelle station. Les travaux continuent. Un carré de filtration sur les trois du premier étage est fonctionnel.



La première chasse est fonctionnelle, ainsi que le dégrilleur.



Plantation des roseaux (roseaux phragmites australis) dans le 2^{ème} étage de filtration ainsi fonctionnel. La 2^{ème} chasse est opérationnelle.



La voirie entre la route de Gaubertin et la station est compactée et circulaire.



9 mars 2020

11^{ème} réunion de chantier : L'ancienne station est démontée.



Deux cases sur les trois du 1er étage de filtration sont opérationnelles.
Une case sur deux du 2ème étage de filtration est mis en service.



16 mars 2020

12^{ème} réunion de chantier : Les trois cases du 1er étage de filtration sont opérationnelles et le voirie interne se met en place. La deuxième case du deuxième étage de filtration se met en place, mais non opérationnelle à ce jour.



1^{ère} lagune en fonctionnement. Le socle du local technique est coulé.




Arrêt des réunions de chantier en période de confinement.

Les travaux continuent sous certaines conditions réduisant l'avancement de ceux-ci.

15 juin 2020 : Dernière réunion de travaux.

La station fonctionne normalement, l'abri est posé les roseaux sont en pleine croissance.



Épandage après lâche de la bache.

Malheureusement, le dégrilleur récupère déjà la peste de la station : les lingettes.



Station en fonctionnement



